




Spielplätze in der Einheitsgemeinde Genthin

Übersicht zu Standorten, Zustand und Nutzung

Dretzel - Lindenanger


Ausstattung von 2007



- Doppelschaukel, Kraxelsteg, Hangrutsche und Volleyballanlage
- 1 Bank mit Abfallbehälter
- in 2021 wurden keine Mängel festgestellt



Mützel – Unter den Eichen



Ausstattung aus 2007

- Tisch, 3 Bänke, 1 Abfallbehälter
- Sandkasten, Seilbahn, Tausendfüßlerweg, Spielturm, Doppelschaukel, Spielgerätekombination
- Der öffentliche Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt

Ausstattung Kita aus 2016/2021

- Sandkasten, Rutschenturm, Wippe, Korbschaukel, Federwippe
- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt

Parchen - Kirchstraße



Ausstattung aus 2001

- 1 Bank und 2 Abfallbehälter
- Doppelschaukel, Sandkasten, Reck, Spielhaus, Schildkröte, Pendelwaage, Rutschenturm und Drehscheibe
- Der Spielplatz wird gut angenommen und genutzt



In 2021 wurde empfohlen:

- Sofortige Demontage von Reck, Rutschenturm und Pendelwippe
- Erneuerung in 2022 der Demontierten Elemente und Erweiterung durch Spende – Fertigstellung Juli 2022



Parchen – Kita „Parkspatzen“

Ausstattung aus 2013



- 1 Tisch, 2 Bänke
- 2 Sandkästen, Wippe, Federwippe, Klettergerät (6-eck), Schaukel, Spielgerätekombination, 2 Minibolztore, Spielhaus, Doppelschaukel



- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt

Paplitz – Gehlsdorfer Weg



Ausstattung aus 2017

- Hangrutsche, Kontaktschaukel, Klettergerät, Wippe, Seilbahn
- In 2021 Sicherung der Rutsche durch Neumodellierung des Hanges



Gladau – Kita „Stornchennest“



Ausstattung aus 2007

- Spielhaus, Sandkasten, Wippe, Spielturm, Spielgerätekombination, Kletterbogen, Reck Rutschenturm, Doppelschaukel, Kletterbogen (groß), Reck (Groß), Klettergerät



Gladau – öffentlicher Spielplatz



Neuer Spielplatz in der Friedenstraße

- In 2022 Neugestaltung mit Kletterwürfel, Rutsche, Reck und Dreifachschaukel
- Freigabe erfolgt zum 01.06.2022



2021



2022

Gottesforth - Bahnhofstraße



Ausstattung vor 2009

- 8 Bänke, 5 Abfallbehälter
- 3 Federwippen, Wippe, Volleyball – Anlage, Doppelschaukel, Sandkasten
- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt


Schopisdorf - Bahnhofstraße



Ausstattung vor 2009

- 2 Bänke, 2 Abfallbehälter
- Seilbahn, Kontaktschaukel,
- 2 Sandbagger, Hangrutsche, Tischtennisplatte, Klettergerät, Volleyball – Anlage, 2 Bolztore
- Hangsicherung an der Rutsche erforderlich

Tuchem – Schulstraße und JC Domstraße



Ausstattung aus 2014

- 2 Bänke, 3 Abfallbehälter, 1 Jugendbank
- Klettergerät, Reck, Doppelschaukel und Spielkombination
- Am Jugendclub ist eine Tischtennisplatte und Bolzfeld vorhanden

Tuheim – Kita „Spatzenhausen“

Ausstattung aus 2009

- 10 Bänke, 2 Sitzgruppen
- Doppelschaukel, Wippe, 2 Minibolztore, Korbschaukel, 3 Sandkästen, Minirutsche, Klettergerät, 2 Spielhäuser, Federwippen, Rutsche, Wackelsteg, Spielturm



Tuheim – Grundschule

Ausstattung

- verschiedene Bankelemente
- Kletternetzbrücke, 3 Stufen Reck und Spielanlage mit Rutsche



Genthin Stadtgebiet



11 öffentliche Spielplätze



- Hasenholztrift
- Volkspark
- Marktplatz
- Keplerstraße
- Lorenzstraße
- Fichtestraße
- Gröblerstraße
- Lessingstraße
- Zillestraße
- Am Fließgraben
- Tulpenweg
- Abbau Grüner Weg in 2021
- Spielplätze an Grundschulen

Hasenholztrift



Ausstattung aus 2013

- 2 Hockerbänke, 1 Abfallbehälter
- Spielgerätekombination, Federwippe, Doppelschaukel, 2 Bolztore, Sandkasten
- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt
- Der Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt.

Jungfernsteg – GS Diesterweg

Ausstattung aus 1996

- 5 Bänke, 2 Tische, 1 Wetterhütte
- Tischtennisplatte, Spielgerätekombination, Rundlauf, Federwippe
- In 2021 wurde empfohlen:
Perspektivischer Austausch der Spielgerätekombination



Volkspark



Ausstattung aus 2015

- 1 Bank, 1 Abfallbehälter
- Spielgerätekombination, Doppelschaukel, Sandkasten, Blancierbalken, 3 Sitzpilze, Federwippe, Tischtennisplatte
- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt
- Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt

Marktplatz



Ausstattung aus 2012 und 2022

- Kreativspielgerät, Balancierschlange, 5 Balancierklötze, Federwippe
- In 2022 Wegnahme der Balancierschlange und Erweiterung mit einer Wackelgiraffe, Drehkäfer und Balancierkugeln
- Der Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt, hohe Freqentierung vor allem von kleinen Kindern

Jahnstraße – GS Mitte

Ausstattung aus 2000/2021

- 9 Bänke, 4 Abfallbehälter, 3 Tische
- 2 Basketball-Anlagen, Rundlauf, Torwand,
- Seilpyramide, Karussell, Sandkasten, Pendelwippe

Rückbau in 2021 von Hangelbogen und Kletterwürfel



Lorenzstraße



Ausstattung aus 2000/2013

- 1 Bank, 1 Abfallbehälter
- Spielekombination, Spielhaus, Laufrolle, Wippe, Hüpfplatte
- Der Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt

Am Fließgraben

Ausstattung aus 1996

- 1 Bank, 1 Abfallbehälter
- Rückbau der Spielanlage in 2021
- Basketball-Anlage, 2 Bolztore, Volleyballanlage
- Der Jugendplatz wird nur bedingt bespielt



Nach Abschluss der Städtebaulichen Entwicklung perspektivisch als Entwicklungsfläche für Spiel- und Aufenthaltsplatz vorgesehen.

Grüner Weg - Kleinkinderspielplatz

Ausstattung aus 1996

- 2 Bänke, Klettergerät, Rutsche, Wippe
- In 2021 wurde empfohlen:
Austausch oder Demontage des Klettergerätes
- Der Spielplatz wird nur noch bedingt bespielt



Fichtestraße



Ausstattung aus 2008

- 1 Abfallbehälter
- Rutschenturm und Doppelschaukel
- Der Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt

Uhlandstraße – Skateranlage

Ausstattung aus 1999

- 8 Jugendbänke, 1 Abfallbehälter
- Fitnessanlage, Basketball-Anlage
- In 2021 Rückbau der Fitnessanlage wegen Vandalismus Schäden



Ausstattung aus 1999

- 1 Skate Anlage
- In 2021 wurden keine Mängel festgestellt
- Die Skateanlage wird sehr gut angenommen und genutzt



Guerickestraße – GS Uhland

Ausstattung aus 1999/2009

- 3 Bänke, Balancierbalken, Kletterstangen, Spielgerätekombination
- Sandkasten, 2 Tischtennisplatten, Schaukel, Wippe, Klettergerät,
- Basketball-Anlage, Torwand
- In 2021 wird empfohlen:
Austausch der Spielgerätekombination einplanen,
da an allen Elementen Verschleiß und Fäulnisschäden



Gröblerstraße



Ausstattung aus 2000

- 3 Bänke, 2 Abfallbehälter
- Wippe, Federwippe, 2 Bolztore, Spielgerätekombination, Sandkasten, Sandbagger, Sandspielgerät, Balancierstrecke, Doppelschaukel, Balancierbalken
- Der Spielplatz wird sehr gut angenommen und genutzt.

Lessingstraße



Ausstattung aus 2012

- 2 Bänke, perspektivischer Ersatz
- Sandkasten, Sandspieltisch, Balancierstrecke, Wippe, Balancierbalken, Klettergerät, Federwippe
- In 2021 wurde an den Spielgeräten kein Mangel festgestellt
- Der Spielplatz wird gut angenommen und genutzt, allerdings ist die Zuwegung schwierig

Zillestraße



Ausstattung aus 1999

- 5 Bänke, 1 Abfallbehälter
- 4 Klettergeräte, 2 Federwippen, Wippe, Balancierbalken, 3 Hüpfplatten

In 2021 wurde empfohlen:

- Austausch der Klettergeräte
- Austausch der Palisaden
- Austausch der Federwippe
- Demontage 2 Bänke
- Austausch Balancierbalken

Der Spielplatz wird kaum bespielt.
Vorrangig Treffpunkt für Jugendliche.
Wird stark von Hundehaltern frequentiert.

Rückbau wird empfohlen

Tulpenweg – Jugend- und Freizeitzentrum



Ausstattung

- Tischtennisplatte und Bolzplatz, Volleyballfeld
- Nutzung erfolgt vorrangig von Jugendlichen und Nutzern des Vereinsgebäudes
- einzige öffentliche Aufenthaltsfläche im südlichen Bereich für Jugendliche